

子どもの移動経路／通学路等の安全対策箇所図

令和5年8月時点

(府中小学校区)

【凡例】

--- : 通学路(学校指定)

※ 中学校通学路を含む

① : 要対策箇所

※ 青字: 学校

⑧東大滝の児童が西から東へ横断するが、横断歩道がなく、道路をカーブで見通しが悪い。北から通行する車から横断する児童が見えない。



⑦交差点北西の水路に蓋がなく、大雨時は流れが速く危険。



⑥ポールが設置されたが、まだ危険を感じる。横断歩道南にダイヤモンドマークがない。



①②③交差点に向かって多くの児童が通る。JA入口前を避けるために学校側から南に道路を横切って横断歩道へ向かうが、横断歩道がない。



⑤学校側から緩やかな上り坂。見通しはよいが周りに何もなかったため、南北・東西双方の車や自転車の速度が測りづらく危険。交差点の赤い舗装は施工してあるが、見えにくい。



④通学路が西側から東側へ切り替わるポイントとなる横断歩道であるが、他の横断歩道のようにカラー舗装がないため、目立たない。

