


【凡例】

--- : 通学路(学校指定)
※ 中学校通学路を含む

①

: 要対策箇所
※ 青字: 学校



⑩対策はある程度されているが、道が細く依然として危険。ガードレールなどの対策があるとありがたい。

③吉田木材駐車場から平尾地区に向けた道路で、側溝に蓋がないため危険である。側溝に蓋をするか、フェンスなどを設置していただけるとありがたい。

⑨パナタウン方面からの抜け道で通る車が右折時に右から来る車や自転車、歩行者が見えにくく危険。何らかの対応ができるとうい。

⑪東方面から登下校する児童が利用。通行帯を明示するため、カラー塗装などで路側表示をお願いしたい。

⑬車がスピードを出しやすい道路で危険なため、防護柵などの対策をお願いしたい。また、歩道の植栽帯に植栽がないにもかかわらず、そのままの状態草が生え歩道の幅が狭いため、対策をお願いしたい。

⑧北から南へ横断するまたは西進する児童が多いが、見通しが悪く、右折左折してくる車のドライバーに注意喚起したい。

⑫東門から生徒が出てくることを運転手に意識させる路面にしていきたい。



⑦西から来た車が、県道栗原青野線に出ようとする際に、道路ぎりぎりまで進んでくるので危険。一旦停止の標識などがほしい。



②スクールゾーン30で、横断歩道もあるが、スピードを出して走る車が多く、西から来る車にとってカーブで見づらいため、押しボタン信号がほしい。無理なら車のスピードを落とす対策がほしい。



④児童が通行する白線やスペースはあるが車の通りが多く、左折車に児童が巻き込まれないか心配。ポールのような物を立てていただけるとありがたい。



⑤道路を走る車が東方向へ右左折する際、通学中の児童がみえづら。また、抜け道として通る車が多いため危険。

①交通事故が多い。歩行者帯が狭く、南から来た車の左折車による巻き込まれないか心配。集中豪雨時冠水することがある。