

平成29年度通学路の安全点検状況

別添1

学校名	番号	路線名・箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策結果
垂井小学校	1	相川橋北側交差点	車両が路肩にはみ出してくることがある。	垂井町 教育委員会	・ポストコーンの設置 ・安全指導	→済
	2	垂井町1115番地付近	側溝に蓋がないため、落下したり転倒したりする危険がある。	垂井町	・転倒防止柵、デリネーターの設置	蓋付き側溝への入れ替えを検討中
	3	国道21号線 日守交差点の歩道橋	歩道橋を渡る際、強風を伴う雨天時は、傘が飛ばされそうになる。また、降雪時には、歩道橋が滑りやすくなるため危険である。		・現状維持	
宮代小学校	4	南宮大社大鳥居前	朝夕の交通量が多く、スピード超過の車両が見られる。	垂井町 教育委員会	・白線の引き直し ・安全指導	→済
	5	表佐・宮代線 ひめ神社の西	道路の途中で歩道が途切れている。	垂井町	・歩道の延長	H30工事予定
	6	消防団車庫の東側道路	道幅が狭いため、危険である。	垂井町	・道路の拡幅	H30工事予定
	7	JAスタンド北 宮代66号	朝夕の交通量が多く、横断歩道の信号待ちをする場所が狭い。	岐阜県 垂井町	・ガードパイプの延長 ・歩道のカラー舗装 ・注意喚起の看板の設置	→済
表佐小学校	8	勝神社西	フェンスと橋の欄干の間に隙間があり危険である。	垂井町	チェーンの設置	→済
表佐小(不破中)	9	表佐1号線	道幅が狭いため、危険である。	垂井町	・道路の拡幅 ・歩道のカラー舗装	→H30工事予定
合原小学校	10	町道栗原1-2号線、 町道栗原25号線 三角池(前川橋北)	道路と水路の間に柵がないため、水路への転落の危険がある。	垂井町 教育委員会	・転落防止柵、あるいはポストコーンの設置 ・区画線の引き直し ・安全指導	→済
	11	町道栗原1-2号線、 町道室原線 三角池南三叉路	狭い道路が交差する複雑な三叉路になってあり、危険である。また、交差点のマークが消えかかっている。	岐阜県	・区画線の引き直し ・ストップマークの設置	→済
	12	町道栗原線 西脇モータース交差点から西側	道幅が狭く、危険である。また、区画線が消えかかっている。	垂井町	・区画線の引き直し	→済
	13	町道栗原室原線、 水源地から簡易郵便局まで	道幅が狭く見通しも悪いため、危険である。歩道の白線が消えかかっている。	岐阜県	・区画線の引き直し ・ストップマークの引き直し	→済 →済
	14	三角池から(町道栗原25号線)川沿い	道路と水路の間に柵がないため、水路への転落の危険がある。	垂井町 教育委員会	・転落防止柵、あるいはポストコーンの設置 ・安全指導	白線の引き直し
	15	多賀理容付近の道路	交通量が多いため、危険である。	岐阜県 教育委員会	・ストップマークの設置 ・安全指導	→済

府中小学校	16	新井交差点北三叉路	交通量が多く、道路が曲がっているため見通しが悪く危険である。	垂井町 教育委員会	<ul style="list-style-type: none"> 区画線の引き直しとカラー舗装 三叉路北側の徐行マークを強調する看板の設置 安全指導 	
岩手小学校	17	五明地区県道と町道の交差点	朝、交通量が多く、歩行者の横断が危険である。横断歩道の設置を要望		<ul style="list-style-type: none"> 現状維持(近くに横断歩道があるため) 	
	18	岩手郵便局前三叉路	横断歩道の設置を要望	垂井町	<ul style="list-style-type: none"> 注意喚起の看板の設置(横断歩道の設置は困難) 	
	19	漆原地内	区画線が消えているため、危険である。	垂井町	<ul style="list-style-type: none"> 区画線の引き直し 	順次対応
	20	宮之前踏切北三叉路	踏切待ちをする歩行者が立ち止まる場所が狭く危険である。	垂井町 教育委員会	<ul style="list-style-type: none"> 注意喚起の看板の設置 区画線の引き直し カラー舗装 安全指導 	
	21	エコドーム前	道幅が狭い。	垂井町	<ul style="list-style-type: none"> 道路の拡幅 	H29一部工事推進 H30工事予定
東小学校	22	三叉路の横断歩道	横断後の位置が道路の中央になる。	公安委員会	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道付替 	
	23	ローソン付近	停止線がないため、危険である。	教育委員会	<ul style="list-style-type: none"> ストップマークの設置 	→済