

子どもの移動経路／通学路等の安全対策箇所図 (岩手小学校区)

令和8年8月時点

【凡例】

- : 通学路(学校指定)
※ 中学校通学路を含む
- ① : 要対策箇所
※ 青字: 学校

② 踏切停止線が消えているため、車が停車しないことがある。谷方面から車が来ると、西側道路に停止線や歩道の白線が無いため、児童が踏切内で止まって待つことがある。白線や停止線の設置をお願いしたい。



③ ガードレールが途中で切れている。私有物のコーンが立ててあるが、その先は、崖になっており、危険なため、ガードレールの延長を希望。



① 登校時、抜け道として多数の車が通る。電柱に注意喚起看板を設置していただいたが、かなりのスピードを落とさないまま通過するため、非常に危険。梅谷片山トンネル方面へ向かう車が集落内を通り抜けるのを防ぐための対策を希望する。スピードを抑えるための対策や、通り抜けする車を減少させるための対策を希望する。



④ 登校時、抜け道として多数の車が通る。毎朝、猛スピードで通り抜けていく車があるので、スピードを抑えるための対策や取り締まりの強化を希望。



⑤ 県道を横断する際、北からバイパスに向かう車が見えづかったり、勢いよく(速度オーバー)で走ってくるため、非常に危険。カラー舗装などの減速対策をお願いしたい。

